

악취 측정기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	군포환경관리소			② 일 반 현 황	측 정 용 도	자가측정용
	소재지 (주소)	경기도 군포시 초막골길 101-58 (산본동, 군포환경관리소)				대상의 명칭 (측정지점)	부지경계선
	대표자 (의뢰인)	배재국				의뢰항목	복합악취
	관리 책임자	오상세					
③ 시료채취	측정지점 선정	지점 요약서술			약 도		
		부지경계선			37.3445925683622.N 126.91450578441669.E		
		지 점 (높이, m)	1.5 m		공정, 시설	-	
	현장 정보	현 장 기 상					조 업 상 태 (사업장에만 해당됩니다.)
		날씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압	
		흐림	25 ℃	북서 풍	2 m/s	763.0 mmHg	정상가동
	채 취 자 의 견	특이사항 없음					
채 취 일 시	2025-10-02, 14:00 ~ 14:20			시료채취자	김익수 (김익수)		
④ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비고		
	복합악취 (희석배수)	15 이하	4	공기희석관능법			
분석기간	2025-10-02 ~ 2025-10-13			분석기술인	김익수 (김익수)		
				책임기술인	김익수 (김익수)		

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 13일

(주) 신 화 환 경 연구 원



수질측정대행업 대기측정대행업 실내공기질측정대행업 폐기물분석전문기관 먹는물 수질검사기관
 소음·진동 측정대행업 악취측정대행업 해양환경측정분석기관 작업환경측정기관
 14118 경기도 안양시 동안구 엘에스로 142 (호계동) 금정역 SK V1센터 721호 T. 1544-7712 F. 031) 689-3235

악취 측정기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	군포환경관리소			② 일 반 현 황	측 정 용 도	자가측정용
	소재지 (주소)	경기도 군포시 초막골길 101-58 (산본동, 군포환경관리소)				대상의 명칭 (측정지점)	굴뚝 - #A-1
	대표자 (의뢰인)	배재국				의뢰항목	복합악취
	관리 책임자	오상세					
③ 시료채취	측정지점 선정	지점 요약서술			약 도		
		굴뚝 - #A-1			37.34437283527004.N 126.91452095434238.E		
		지 점 (높이, m)	100 m		공정, 시설	-	
	현장 정보	현 장 기 상					조 업 상 태 (사업장에만 해당됩니다.)
		날씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압	
		흐림	25 °C	북서 풍	2 m/s	758.1 mmHg	정상가동
	채 취 자 의 견	특이사항 없음					
	채 취 일 시	2025-10-02, 14:25 ~ 14:45			시료채취자	김익수 (김익수)	
	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비고		
	복합악취 (희석배수)	500 이하	144	공기희석관능법			
④ 측정분석 결과							
	분석기간	2025-10-02 ~ 2025-10-13			분석기술인	김익수	김익수
				책임기술인	김익수	김익수	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 13일

(주) 신 화 환 경 연 구 원



수질측정대행업 대기측정대행업 실내공기질측정대행업 폐기물분석전문기관 먹는물 수질검사기관
소음·진동 측정대행업 악취측정대행업 해양환경측정분석기관 작업환경측정기관
14118 경기도 안양시 동안구 엘에스로 142 (호계동) 금정역 SK V1센터 721호 T. 1544-7712 F. 031) 689-3235